



OBJEKT

Neubau, Rohbauphase

Esslingen am Neckar

Baudokumentation · 60 m AGL

BEFUNDE

2

BEFLIEGUNG

27.09.2026

AUFTRAGGEBER

Musterkunde GmbH

FACHPARTNER

Architekturbüro Muster

ÜBERSICHT DER BEFUNDE

NR	POSITION	MUSTER	AUSMASS
01	Bauteil B, 3. OG, Standpunkt 02	Bauzustand dokumentiert	gesamtes Geschoss
02	Bauteil A, Standpunkt 01	Abweichung zum Vortermi n sichtbar	Achse 4–7

NUMMERIERUNG WIE AUF DEN BEFUNDSEITEN · REIHENFOLGE DER ERFASSUNG, KEINE RANGFOLGE

AUFTRAG

Auftraggeber	Musterkunde GmbH Max Muster Musterstraße 12, 73728 Esslingen am Neckar
Fachpartner	Architekturbüro Muster
Leistung	Baudokumentation

OBJEKT

Bezeichnung	Neubau, Rohbauphase
Anschrift	Esslingen am Neckar
Vor Ort	Bauleitung, Frau Muster

BEFLIEGUNG

Datum	27.09.2026
Fernpilot	VISIO Fernpilot
Fernpilotenzeugnis	EU-Fernpilotenzeugnis A2
UAS-Betreiber e-ID	DEUzkc7r1aqs0798
Drohne	DJI Matrice 4T
Flugmodus	Rasterflug und manuell
Flughöhe	60 m AGL
Blickwinkel	45°
Bodenauflösung	1,5 cm/px

BEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	19 °C
Wind	3 m/s
Bewölkung	leicht bewölkt
Niederschlag	kein


SICHTKAMERA

Modell	48 MP Weitwinkel, Mittel-Tele und Tele, Laser- Entfernungsmesser
--------	--

Dieses Protokoll dokumentiert Aufnahmen und Messwerte. Es ist kein Gutachten und enthält keine Ursachenfeststellung. Die Einordnung der dokumentierten Muster obliegt dem beauftragten Fachbetrieb.

[01] **Bauzustand dokumentiert**

Bauteil B, 3. OG, Standpunkt 02




Ausmaß gesamtes Geschoss

Decke über 3. OG betoniert, Schalung an der Südseite bereits gelöst. Bewehrung für die Stützen des 4. OG gesetzt.

BEOBACHTUNG IM BILD · EINORDNUNG DURCH DEN BEAUFTRAGTEN FACHBETRIEB

[02] **Abweichung zum Vortermi n sichtbar**

Bauteil A, Standpunkt 01



Ausmaß Achse 4-7

Gegenüber der Aufnahme vom Vortermi n ist das Gerüst an der Westseite um zwei Lagen aufgestockt.

BEOBACHTUNG IM BILD · EINORDNUNG DURCH DEN BEAUFTRAGTEN FACHBETRIEB

LIEFERUMFANG

☒ Sichtbilder in voller Auflösung mit Position und Blickwinkel

☒ Dieses Protokoll als PDF

Übergabe	Download-Link
----------	---------------

Anzahl Befunde	2
----------------	---

HINWEISE ZUR ERFASSUNG

Musterprotokoll mit Beispieldaten. Zeigt Aufbau und Umfang der Übergabe, nicht ein reales Objekt.

ERSTELLT VON

Betrieb	VISIO Luftgestützte Inspektionstechnik
Anschrift	Weizenstraße 2, 73733 Esslingen am Neckar
Telefon	0711 99550753
E-Mail	info@visio- inspektionstechnik.de
Fernpilot	VISIO Fernpilot

Rohdaten und Bilder bleiben unverändert. Bearbeitet wurden ausschließlich Ausschnitt und Größe für die Darstellung in diesem Protokoll. Die radiometrischen Originaldateien sind Teil der Übergabe.

DATUM, ORT

FERNPILOT