



OBJEKT

Gewerbegebiet, Kreuzraster

Esslingen am Neckar

Orthofoto und Punktwolke · 70 m AGL

BEFUNDE

2

BEFLIEGUNG

27.09.2026

AUFTRAGGEBER

Musterkunde GmbH

FACHPARTNER

Ingenieurbüro Muster

ÜBERSICHT DER BEFUNDE

NR	POSITION	MUSTER	AUSMASS
01	Gesamte Fläche, 8 Bahnen	Hinweis zur Aufnahme	4,2 ha
02	Halle 3, Nordost-Ecke	Abweichung zur Planung sichtbar	ca. 1,4 m

NUMMERIERUNG WIE AUF DEN BEFUNDSEITEN · REIHENFOLGE DER ERFASSUNG, KEINE RANGFOLGE

AUFTRAG

Auftraggeber	Musterkunde GmbH Max Muster Musterstraße 12, 73728 Esslingen am Neckar
Fachpartner	Ingenieurbüro Muster
Leistung	Orthofoto und Punktwolke

OBJEKT

Bezeichnung	Gewerbegebiet, Kreuzraster
Anschrift	Esslingen am Neckar
Vor Ort	Werksleitung, Herr Muster

BEFLIEGUNG

Datum	27.09.2026
Fernpilot	VISIO Fernpilot
Fernpilotenzeugnis	EU-Fernpilotenzeugnis A2
UAS-Betreiber e-ID	DEUzkc7r1aqs0798
Drohne	DJI Matrice 4T
Flugmodus	Rasterflug, automatisch
Flughöhe	70 m AGL
Blickwinkel	0°
Bodenauflösung	1,8 cm/px

BEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	17 °C
Wind	2 m/s
Bewölkung	leicht bewölkt
Niederschlag	kein



SICHTKAMERA

Modell	48 MP Weitwinkel, Mittel-Tele und Tele, Laser- Entfernungsmesser
--------	--

Dieses Protokoll dokumentiert Aufnahmen und Messwerte. Es ist kein Gutachten und enthält keine Ursachenfeststellung. Die Einordnung der dokumentierten Muster obliegt dem beauftragten Fachbetrieb.

[01] Hinweis zur Aufnahme

Gesamte Fläche, 8 Bahnen





Ausmaß 4,2 ha

Befliegung im Kreuzraster mit 80 % Längs- und 70 % Querüberlappung. Vier Passpunkte am Boden vermarktet und eingemessen.

BEOBACHTUNG IM BILD · EINORDNUNG DURCH DEN BEAUFTRAGTEN FACHBETRIEB

[02] Abweichung zur Planung sichtbar

Halle 3, Nordost-Ecke



Ausmaß ca. 1,4 m

Lage der Hallenecke weicht im Orthofoto gegenüber dem übergebenen Lageplan sichtbar ab.

BEOBACHTUNG IM BILD · EINORDNUNG DURCH DEN BEAUFTRAGTEN FACHBETRIEB

LIEFERUMFANG

- ☒

Sichtbilder in voller Auflösung mit Position und Blickwinkel
- ☒

Orthofoto (GeoTIFF)
- ☒

Punktwolke (LAS/LAZ)
- ☒

Dieses Protokoll als PDF

Übergabe	Download-Link
Anzahl Befunde	2

HINWEISE ZUR ERFASSUNG

Musterprotokoll mit Beispieldaten. Zeigt Aufbau und Umfang der Übergabe, nicht ein reales Objekt.

ERSTELLT VON

Betrieb	VISIO Luftgestützte Inspektionstechnik
Anschrift	Weizenstraße 2, 73733 Esslingen am Neckar
Telefon	0711 99550753
E-Mail	info@visio-inspektionstechnik.de
Fernpilot	VISIO Fernpilot

Rohdaten und Bilder bleiben unverändert. Bearbeitet wurden ausschließlich Ausschnitt und Größe für die Darstellung in diesem Protokoll. Die radiometrischen Originaldateien sind Teil der Übergabe.

DATUM, ORT

FERNPILOT