



OBJEKT

Windkraftanlage, Rotorblatt

Esslingen am Neckar

Inspektion und Zustandsdokumentation · 110 m AGL

BEFUNDE

2

BEFLIEGUNG

27.09.2026

AUFTRAGGEBER

Musterkunde GmbH

FACHPARTNER

Ingenieurbüro Muster

ÜBERSICHT DER BEFUNDE

NR	POSITION	MUSTER	AUSMASS
01	Blatt A, Vorderkante, 12–15 m ab Nabe	Abplatzung oder Fehlstelle sichtbar	ca. 40 cm
02	Blatt A, Saugseite, 8 m ab Nabe	Bewuchs oder Ablagerung sichtbar	punktuell

NUMMERIERUNG WIE AUF DEN BEFUNDSEITEN · REIHENFOLGE DER ERFASSUNG, KEINE RANGFOLGE

Auftrag

Auftraggeber	Musterkunde GmbH Max Muster Musterstraße 12, 73728 Esslingen am Neckar
Fachpartner	Ingenieurbüro Muster
Leistung	Inspektion und Zustandsdokumentation

Objekt

Bezeichnung	Windkraftanlage, Rotorblatt
Anschrift	Esslingen am Neckar
Vor Ort	Betriebsführung, Herr Muster

BEFLIEGUNG

Datum	27.09.2026
Fernpilot	VISIO Fernpilot
Fernpilotenzeugnis	EU-Fernpilotenzeugnis A2
UAS-Betreiber e-ID	DEUzkc7r1aqs0798
Drohne	DJI Matrice 4T
Flugmodus	Rasterflug und manuell
Flughöhe	110 m AGL
Blickwinkel	80°
Bodenauflösung	0,3 cm/px

BEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	18 °C
Wind	3 m/s
Bewölkung	leicht bewölkt
Niederschlag	kein


SICHTKAMERA

Modell	48 MP Weitwinkel, Mittel-Tele und Tele, Laser- Entfernungsmesser
--------	--

Dieses Protokoll dokumentiert Aufnahmen und Messwerte. Es ist kein Gutachten und enthält keine Ursachenfeststellung. Die Einordnung der dokumentierten Muster obliegt dem beauftragten Fachbetrieb.

[01] **Abplatzung oder Fehlstelle sichtbar**

Blatt A, Vorderkante, 12–15 m ab Nabe




Ausmaß ca. 40 cm

Mehrere Abplatzungen der Oberflächenbeschichtung entlang der Vorderkante, freiliegendes Laminat sichtbar. Kanten der Fehlstellen scharf.

BEOBACHTUNG IM BILD · EINORDNUNG DURCH DEN BEAUFTRAGTEN FACHBETRIEB

[02] **Bewuchs oder Ablagerung sichtbar**

Blatt A, Saugseite, 8 m ab Nabe



Ausmaß **punktuell**

Dunkle Ablagerung auf der Saugseite, flächig etwa handtellergroß. Keine Verformung der Oberfläche erkennbar.

BEOBACHTUNG IM BILD · EINORDNUNG DURCH DEN BEAUFTRAGTEN FACHBETRIEB

LIEFERUMFANG

☒ Sichtbilder in voller Auflösung mit Position und Blickwinkel

☒ Dieses Protokoll als PDF

Übergabe	Download-Link
----------	---------------

Anzahl Befunde	2
----------------	---

HINWEISE ZUR ERFASSUNG

Musterprotokoll mit Beispieldaten. Zeigt Aufbau und Umfang der Übergabe, nicht ein reales Objekt.

ERSTELLT VON

Betrieb	VISIO Luftgestützte Inspektionstechnik
Anschrift	Weizenstraße 2, 73733 Esslingen am Neckar
Telefon	0711 99550753
E-Mail	info@visio- inspektionstechnik.de
Fernpilot	VISIO Fernpilot

Rohdaten und Bilder bleiben unverändert. Bearbeitet wurden ausschließlich Ausschnitt und Größe für die Darstellung in diesem Protokoll. Die radiometrischen Originaldateien sind Teil der Übergabe.

DATUM, ORT

FERNPILOT