




OBJEKT

# Sturmschaden, Halle und Wohnhaus

Esslingen am Neckar

Schadensdokumentation · 25 m AGL

BEFUNDE

**2**

BEFLIEGUNG

27.09.2026

AUFTRAGGEBER

Musterkunde GmbH

FACHPARTNER

Sachverständigenbüro  
Muster

## ÜBERSICHT DER BEFUNDE

| NR | POSITION                          | MUSTER                        | AUSMASS               | EMPFEHLUNG             |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 01 | Halle, Dachfläche Nord, Achse 3–5 | Fehlende Deckung oder Bauteil | ca. 15 m <sup>2</sup> | Umgehend handeln       |
| 02 | Wohnhaus, Dachfläche Ost          | Fehlende Deckung oder Bauteil | ca. 4 m <sup>2</sup>  | Reparatur erforderlich |

NUMMERIERUNG WIE AUF DEN BEFUNDSEITEN · REIHENFOLGE DER ERFASSUNG, KEINE RANGFOLGE

## Auftrag

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Auftraggeber | Musterkunde GmbH<br>Max Muster<br>Musterstraße 12, 73728<br>Esslingen am Neckar |
| Fachpartner  | Sachverständigenbüro Muster                                                     |
| Leistung     | Schadensdokumentation                                                           |

## Objekt

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Sturmschaden, Halle und Wohnhaus |
| Anschrift   | Esslingen am Neckar              |
| Vor Ort     | Eigentümerin, Frau Muster        |

## Befliegung

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Datum              | 27.09.2026               |
| Fernpilot          | VISIO Fernpilot          |
| Fernpilotenzeugnis | EU-Fernpilotenzeugnis A2 |
| UAS-Betreiber e-ID | DEUzkc7r1aqs0798         |
| Drohne             | DJI Matrice 4T           |
| Flugmodus          | Rasterflug und manuell   |
| Flughöhe           | 25 m AGL                 |
| Blickwinkel        | 30°                      |
| Bodenauflösung     | 0,6 cm/px                |

## Bedingungen

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur | 14 °C          |
| Wind                | 4 m/s          |
| Bewölkung           | leicht bewölkt |
| Niederschlag        | kein           |

## Sichtkamera

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Modell | 48 MP Weitwinkel, Mittel-Tele und Tele, Laser-Entfernungsmesser |
|--------|-----------------------------------------------------------------|

**Dieses Protokoll dokumentiert Aufnahmen und Messwerte.** Es ist kein Gutachten und enthält keine Ursachenfeststellung. Die Empfehlungen je Befund stammen aus der Befliegung und ersetzen keine fachliche Prüfung. Die Einordnung der dokumentierten Muster obliegt dem beauftragten Fachbetrieb.

[ 01 ] **Fehlende Deckung oder Bauteil**

Halle, Dachfläche Nord, Achse 3–5



Ausmaß ca. 15 m<sup>2</sup>

Deckung auf drei Feldern vollständig fehlend, Unterkonstruktion liegt frei. Angrenzende Wellplatten verschoben und gebrochen, Bruchstücke auf der Fläche verteilt.


EMPFEHLUNG

**Umgehend handeln**

EMPFEHLUNG AUS DER BEFLIEGUNG · KEIN GUTACHTEN, KEINE URSACHENBEWERTUNG

[ 02 ] **Fehlende Deckung oder Bauteil**

Wohnhaus, Dachfläche Ost



Ausmaß ca. 4 m<sup>2</sup>

Dachziegel auf einer Fläche fehlend, Lattung liegt frei. Umliegende Ziegel verschoben und gebrochen, Nachbarfläche mit Folie abgedeckt.

EMPFEHLUNG

**Reparatur erforderlich**

EMPFEHLUNG AUS DER BEFLIEGUNG · KEIN GUTACHTEN, KEINE URSACHENBEWERTUNG

LIEFERUMFANG

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sichtbilder in voller Auflösung mit Position und Blickwinkel |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dieses Protokoll als PDF                                     |
| Übergabe                            | Download-Link                                                |
| Anzahl Befunde                      | 2                                                            |

HINWEISE ZUR ERFASSUNG

Musterprotokoll mit Beispieldaten. Zeigt Aufbau und Umfang der Übergabe, nicht ein reales Objekt.

ERSTELLT VON

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Betrieb   | VISIO Luftgestützte Inspektionstechnik    |
| Anschrift | Weizenstraße 2, 73733 Esslingen am Neckar |
| Telefon   | 0711 99550753                             |
| E-Mail    | info@visio-inspektionstechnik.de          |
| Fernpilot | VISIO Fernpilot                           |

**Rohdaten und Bilder bleiben unverändert.** Bearbeitet wurden ausschließlich Ausschnitt und Größe für die Darstellung in diesem Protokoll. Die radiometrischen Originaldateien sind Teil der Übergabe.

DATUM, ORT

FERNPILOT